

臺北市和平實驗國民小學

兒童遊戲場設施自主檢查表

本表使用者：遊戲場設施管理人員-楊子逸

遊戲場名稱：藍天巨石陣

自主檢查日期：112 年 9 月 14 日

項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	V				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	V				
3	屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。			V		
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	V				
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	V				
6	具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。	V				

項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或 檢修事項	複檢日期 及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。	V				
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物（如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水）。	V				
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。			V		
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。	V				
11	一體化鋪面（如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等）應定期清潔、消毒或維護。	V				
12	室內鬆填式鋪面材料（如沙池、球池、木珠池、泡棉池等）應進行初步消毒殺菌。			V		
13	戶外鬆填式鋪面材料（如沙池、小礫石、木屑等）不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。			V		

項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。			V		
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。	V				
16	遊戲設施（含鋪面）損壞情形：					
	16-1是否有設施或鋪面損壞。		V			
	16-2是否立即停止使用。			V		
	16-3是否儘速進行修繕。			V		
17	遊戲設施待維修情形：					
	17-1是否有遊戲設施待維修。	V			遊戲場工程中，已暫停開放	
	17-2是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。	V				
	17-3是否公告維修事項及封閉期間。	V				

檢查結果

安全檢查內容，符合項目：計__16__項、不符合項目：計__1__項。

備註：

第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。

遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片）。

損壞設施名稱：藍天巨石陣

公告停止使用期間：112 年7 月15 日至112 年12 月6 日。

處理方式：V 修繕 拆除 更新，處理完成日期： 年 月 日

檢查結果

處理前照片	處理中照片	處理後照片
		

損壞設施名稱：_____

公告停止使用期間：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

處理方式： 修繕 拆除 更新，處理完成日期：_____年_____月_____日

處理前照片	處理中照片	處理後照片

檢查人員簽章：

業務主管簽章：

組長楊子逸

教師兼
總務主任 吳文良